



# PREKIŲ TRANSPORTAVIMO IR SANDĖLIAVIMO INSTRUKCIJA

1. Įsitikinkite, kad pristatyti prekių specifikacija atitinka faktiškai užsakytas prekes. Pastebėjus prekių trūkumus ar pažeidimus, prašome parašyti tai važtaraštyje arba supildyti protokolą, kuriame aiškiai būtų nurodyti trūkumai ar pažeidimai. Važtaraštį/protokolą būtinai turi pasirašyti vežikas.
2. Iškrovimą rekomenduojama atlirkti pasinaudojus diržo stropais arba šakiniu krautuvu su atitinkamai nustatytais šakių atstumais. Iškrovimo metu prekės turi būti apsaugotos nuo iibrėžimų ir įlenkimų. Iškraunant rankiniu būdu negalima skardos lapų trauktis, ar vilkti lapų žeme ar kitu pavišiumi. Lapus reikia nešti vertikaliai – ir atkreipti dėmesį, kad tam darbu būtų atitinkamas kiekis žmonių, tai yra 1 béginiam metrui, reikalingas vienas žmogus, pvz 4 bm lapo ilgiui reikalingi bus 4 žmonės, po du iš kiekvienos pusės.
3. Gamyklinė skardos pakuotė yra skirta tik apsaugai transporto metu. Skardų paketai ir rulonai negali būti laikomi lauke ar drėgnose patalpose, kuriose atsiranda ženklūs temperatūros pokyčiai.
4. Cinko ir alucinko lapai gamyklinėse pakuotėse gali būti sandeliuojami tik 2 dienas nuo jų pristatymo, tuo tarpu padengti poliesteriu – maksimaliai 3 savaites. Baigiantis šiam laikotarpiui visi skardos lapai turi būti išpanuoti bei išdžiovinti. Cinko ir alucinko lapai papildomai turi būti padengti apsauginio alyvos sluoksniu. Visi skardos lapai turi būti sudėti uždarioje patalpoje ant medinių padékly min 200 mm nuo paviršaus ir su min 3 laipsnių nuolydžiu. Papildomai, kiekvieną skardos lapą reikia atskirti medinių bruselių pagalba, kas užtikrins reikiama oro cirkuliaciją tarp jų. Tokiu būdu apsaugoti skardos lapai gali būti sandeliuojami iki 6 mėnesių nuo jų pagaminimo datos.
5. Skardos lapų negalima sandeliuoti šalia trąšų, rūgščių ir kt. agresyvių medžiagų.
6. Skarda su apsaugine plėvele turi būti apsaugota nuo dregmės. Sudrékus skardai, būtina kuo greičiau nuo jos nulupti plėvelę. Skarda su plėvelė galėti būti sandeliuojama maksimaliai iki 3 mėnesių nuo jos pagaminimo datos, tačiau tik uždarioje patalpose apsaugotose nuo saulės spindulių. Plėvelė nuo skardos turi būti nulupta prieš ją montuojant.
7. Skardos lapų transportavimui reikia naudoti puspriekabę ne trumpesnę nei skardos lapų ilgis.
8. Sumontavus skardą, būtina nuo jos paviršiaus pašalinti drožlių, sraigų ir kitų nešvarumų likučius.
9. Visi skundai dėl pažeistos medžiagos, bus griežtai atmesti, jeigu nebus laikomasi šių nuostatų.
10. Individualių gaminių montavimo instrukcijas galima rasti kituose prieduose.
11. Nepriklausomai nuo pastato lokalizacijos, reikia reguliarai (bent kartą per metus) prižiūrėti ir valyti sienų bei stogo dangą, taip prailginsit skardos naudojimo laikotarpij.

! Įsitikinkite, kad pristatyti prekių specifikacija atitinka faktiškai užsakytas prekes. Pastebėjus prekių trūkumus ar pažeidimus, prašome parašyti tai važtaraštyje arba supildyti protokolą, kuriame aiškiai būtų nurodyti trūkumai ar pažeidimai. Važtaraštį/protokolą būtinai turi pasirašyti vežikas.



! Visi skardos lapai turi būti sudėti uždarioje patalpoje ant medinių padékly min 200 mm nuo paviršaus ir su min 3 laipsnių nuolydžiu. Papildomai, kiekvieną skardos lapą reikia atskirti medinių bruselių pagalba, kas užtikrins reikiama oro cirkuliaciją tarp jų.



! Skarda turi būti sandeliuojama po stogu apsaugančiu ją nuo dregmės bei saulės spindulių. Netinkamas sandėliavimas gali būti skardos sudrékimo nei spalvos nublukimo priežastimi. Skardos lapų negalima sandeliuoti šalia trąšų, rūgščių ir kt. agresyvių medžiagų.

